


5





Zwei-Komponenten-Schnellkleber härtet in 60 Sek.




Lesen Sie Schritte 5-11, bevor Sie fortfahren!

5





0 sec.

6





5 sec.

7





20 sec.

8



35 sec.

9




50 sec.

10



5 min.




5 min.

11



10 min.



10 min.

